MAİLİ İNHİDAM RAPORU

Talas İlçesi Koçcağız Mahallesi Koçcağız Kümeevler Caddesi üzerinde. tapunun K35-c07c1a pafta 122 ada 3 numaralı parselinde kayıtlı, 2 katlı kargir ev niteliğinde Osman DURMAZ adına kayıtlı taşınmazda yerinde yapılan incelemelerde yapının çatı döşemelerinin yıkıldığı, duvarlarında yer yer oturmalardan kaynaklı çatlaklar meydana geldiği. yapının işlevini yitirdiği ve metruk hale geldiği; bu sebeplerle yapının yol kenarında oluşundan dolayı kamu güvenliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilmiştir.

Yapının tehlikeli durumunun can ve mal kaybına neden olmaması için 7 gün içerisinde yıkılması veya onarılarak tehlikenin giderilmesi gerektiği tarafımızca tespit edilmiş olup iş bu tutanak 3194 sayılı İmar kanununun 39. Maddesine istinaden üç nüsha olarak tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.

26.07.2019	26.07.2019	26.07.2019
Yusuf Musa SARIKAYA	Mustafa ÇOR	Cihan İPEK
Mimar	İnşaat Mühendisi	Mimar

EKİ:

İmar Durumu Çıktısı (1 sayfa)

2 Adet Fotoğraf (1 sayfa)

Tapu Kaydı (1 sayfa)



MAİLİ İNHİDAM RAPORU

Talas İlçesi Koçcağız Mahallesi Koçcağız Kümevler Caddesi üzerinde, tapunun K35-c07c1a pafta 122 ada 3 numaralı parselinde kayıtlı, 2 katlı kargir ev niteliğinde, Osman DURMAZ adına kayıtlı taşınmazda yerinde yapılan incelemelerde yapının çatı döşemelerinin yıkıldığı, duvarlarında yer yer oturmalardan kaynaklı çatlaklar meydana geldiği, yapının işlevini yitirdiği ve metruk hale geldiği, bu sebeplerle yapının yol kenarında oluşundan dolayı kamu güvenliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilmiştir.

Yapının tehlikeli durumunun can ve mal kaybına neden olmaması için 7 gün içerisinde yıkılması veya onarılarak tehlikenin giderilmesi gerektiği tarafımızca tespit edilmiş olup iş bu tutanak 3194 sayılı İmar kanununun 39. Maddesine istinaden üç nüsha olarak tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.

26.07.2019	26.07.2019	26.07.2019
Yusuf Musa SARIKAYA	Mustafa ÇOR	Cihan ÜTEK
Mimar	İnşaat Mühendisi	Mimar

EKİ:

İmar Durumu Çıktısı (1 sayfa)

2 Adet Fotoğraf (1 sayfa)

Tapu Kaydı (1 sayfa)